

Leštiaca pasta na plexisklo

Vo vode rozpustná špeciálna leštiaca pasta na plexisklo a ďalšie plasty alebo plastové povrchy. Ľahko sa roztiera. Šetrí čas a námahu.

Ako používať leštiacu pastu na plexisklo

Začnite dôkladným vyčistením povrchu, ktorý sa má následne leštiť, vodou so zmáčacím prostriedkom, ako je Intensive Plastic Cleaner (Kunststoff Intensiv Reiniger – KIR) a starostlivo vysušte.

1. Menšie škrabance sa môžu vyleštiť bez predchádzajúceho brúsenia. Za týmto účelom naneste cca 5 cm pasty (dostatočné na pokrytie plochy dlane), rozotrite našou špeciálnou mäkkou látkou na ošetrovanie plastov a leštite kruhovými pohybmi po dobu 3 až 5 minút za vyvíjania tlaku.

2. Hlbšie škrabance sa odstraňujú za použitia vodeodolných brúsnych papierov o zrnitosti 320, 400, 600 a 1000 (postupne). Brúsnym papierom pohybujte vždy v rovnakom smere za pridávania vody (nie v smere kruhu) napr. pásovou brúskou. Pred prechodom z jednej zrnitosti na ďalšiu očistite povrch, otočte leštenou plochu v smere hodinových ručičiek o 45° a zakaždým mierne rozšírite ošetrovanú plochu. Po dokončení brúsenia znovu očistite povrch, viď popis vyššie a potom leštite podľa bodu 1.

Po vyleštení umyte ošetrovaný povrch teplou vodou. Odporúča sa následne ošetriť povrch Antistatickým čistiacim prostriedkom ([Antistatic Plastic Cleaner – AKU](#)).

Balenie: 75 ml tuba



Orientačný video návod [tu](#)



Orientačný video návod [tu](#)